



# دفترچه راهنمای ترانسمیتر دما ، رطوبت و فشار مودباس

**MBS-THP500-DS3i** مدل



سنسور دما ، رطوبت و فشار مودباس مدل MBS-THP500-DS3i یک ترانسمیتر دیجیتال صنعتی بوده که قابلیت اتصال به انواع سیستم های کنترلی، PLC ها و دیتالاگر ها را دارا می باشد. دقت بالا، رنج مناسب و تنوع سنسور های دستگاه ، این پکیج را به گزینه ی مناسبی برای انواع محیط های صنعتی و آزمایشگاهی تبدیل نموده است.



## کاربردها:

از جمله کاربرهای این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- استفاده در انواع سیستم های گرمایشی مانند کنترل چمپرها و اتفاک های کنترل دما و رطوبت.
- انواع سیستم های کنترل برودتی و سرمایشی مانند انواع یخچال ها، فریزرها و سردخانه ها .
- مناسب برای اندازه گیری و کنترل دما و رطوبت و فشار اتاق های تمیز(clean room)، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، کارخانجات داروسازی و انبار های دارو و کارخانجات ساخت قطعات الکترونیکی.
- اندازه گیری دما ، رطوبت ، کنترل و مانیتور فشار کلین روم های پرتاپل ، فشار ریپد کلین روم ها (rapid clean room) و فشار و پارامترهای دستگاه های ایزولاتور .
- اندازه گیری ، کنترل و مانیتور دما و رطوبت گلخانه ها ، سالن های پرورش قارچ و سالن های مرغداری
- سیستم های تهویه مطبوع (HVAC systems) خانگی، بیمارستانی، صنعتی و آزمایشگاهی
- مناسب برای اندازه گیری، کنترل و مانیتور دما و رطوبت اتاق های سرور(server room). رک های سرور ، مراکز داده و دیتا سنتر ها (data center) و مانیتور صحبت کار کرد فن ها.
- مناسب برای انواع تجهیزات پزشکی مانند هود های آزمایشگاهی، انکوباتورها، یخچال و فریزرهای آزمایشگاهی و بانک خون .
- مناسب برای اندازه گیری اختلاف فشار دو سر فیلتر ها در انواع تجهیزات پزشکی مانند هود های آزمایشگاهی، ایزولاتور ها و تصویب کننده های هوا .


## مشخصات:

ورودی : 8 - 16 v DC

سنسور		
توضیحات	دقت	باذه اندازه گیری
دما : +100 ... -40 درجه سانتی گراد	0.1 درجه	دما : 0 ... 40 درجه سانتی گراد
رطوبت: 0 ... 100 درصد	0.1 درصد	رطوبت: 0 ... 100 درصد
فشار : 1 ... +250 پاسکال	1 پاسکال	فشار : 1 ... +250 پاسکال
نمایشگر : سه عدد سون سگمنت 3 رقمی جهت نمایش دما، رطوبت، فشار و تنظیمات		
خروجی		
آدرس و بادریت قابل تنظیم	RS485	Modbus RTU



## طريقه نصب :




پایه	توضیحات
۱	پایه های ورودی خروجی ها
۲	ورودی مثبت تغذیه 8 تا 16 ولت
۳	پایه زمین و منفی تغذیه دستگاه
۴	پایه + شبکه (A) + شبکه - (B)

شنلگ ها را به پروب های مثبت و یا منفی فشار متصل می نماییم. شلنگ ها باستی دارای قطر داخلی 6 باشند.



### اندازه گیری فشار استاتیک:

برای اندازه گیری فشار استاتیک یک نقطه (فشار مثبت)، پروب منفی را در فضای باز رها کرده تا فشار محیط را داشته باشد و پروب مثبت را در محل اندازه گیری قرار میدهیم.



### اندازه گیری اختلاف فشار فیلتر:


برای اندازه گیری اختلاف فشار دوسر فیلتر و یا دمپر، پروب های مثبت و منفی سنسور فشار را در دو سر فیلتر و یا دمپر به صورت شکل مقابل قرار می دهیم.

### اندازه گیری اختلاف فشار فن:

برای اندازه گیری اختلاف فشار دوسر فن یا دمنده، پروب های مثبت و منفی سنسور فشار را در دو سر ورودی و خروجی فن به صورت شکل مقابل قرار می دهیم.



## راهنمای استفاده از دستگاه:



۱- در این نمایشگر دمای سنسور بر مبنای درجه سانتیگراد، رطوبت بر مبنای درصد و فشار بر مبنای پاسکال نمایش داده میشود؛ همچنین پس از وارد شدن به منوی تنظیمات ، پارامترها و مقادیر آنها نمایش داده میشوند.

**Setting / ok – 2** : این کلید منوی تنظیمات را فعال می نماید که تمام پارامترهای دستگاه در این قسمت تنظیم می شوند. همچنین از این کلید برای انتخاب پارامتر های منو و همچنین ذخیره مقادیر تنظیم شده استفاده می گردد.

**Up-Down – 4-3** : این کلید ها برای حرکت بین منوها و تنظیم پارامترها استفاده می شود.

### تنظیمات (setting) :

با فشرن کلید set وارد منوی تنظیمات شده و با کلید های بالا و پایین بین منوها حرکت مینماییم. برای تنظیم یک پارامتر (برای مثال آدرس مودباص) به این صورت عمل مینماییم: ابتدا منو را انتخاب کرده و ok را فشار میدهیم . سپس با کلید های بالا و پایین آدرس مورد نظر را تنظیم کرده و مجدد با دکمه ok از آن خارج میشویم.



- 1: آدرس مودباس می باشد که از 1 تا 120 قابل تنظیم می باشد.
- 2: سرعت انتقال مودباس میباشد که از 57600 تا 9600 بیت بر ثانیه قابل تنظیم می باشد.
- 3: (T Calibrate) توسط این گزینه آفست دما تنظیم میگردد.
- 4: (H Calibrate) توسط این گزینه آفست رطوبت تنظیم میگردد.
- 5: (T max Alarm) این گزینه حداکثر دمای قابل قبول را تنظیم می نماید اگر دما از این حد بیشتر شود الارم دما فعال می شود.
- 6: (H max Alarm) این گزینه حداکثر رطوبت قابل قبول را تنظیم می نماید اگر رطوبت از این حد بیشتر شود الارم دما فعال می شود.
- 7: (P min Alarm) این گزینه حداقل فشار قابل قبول را تنظیم می نماید اگر فشار از این حد کمتر شود الارم فشار فعال می شود.
- 8: (P max Alarm) این گزینه حداکثر فشار قابل قبول را تنظیم می نماید اگر فشار از این حد بیشتر شود الارم فشار فعال می شود.
- 9: (P Calibrate) از این گزینه جهت کالیبره کردن سنسور فشار استفاده میگردد. تمامی سنسور ها به صورت کالیبره شده تحويل داده می شوند.
- 9: (sensor type) توسط این گزینه میتوان عملکرد ترنسیمیتر را برای حالت های فقط فشار(p) فقط دما-رطوبت(TH) و یا دما-رطوبت-فشار(THP) تنظیم نمود.



## نقشه رجیستری مودباس:

### Function code 04- read input registers

register	description	Data type	Raw data	range
3000 <b>0</b>	Device model	Unsigned 16	0x010A	-
3000 <b>1</b>	Temperature (0.1 °c)	Signed 16	-1000 ... 1000	-100.0 ... 100.0°C
3000 <b>2</b>	Humidity (0.1 %)	Unsigned 16	0... 1000	0 ... 100.0 %
3000 <b>3</b>	Pressure	Signed 16	-250 ... 250	-250pa ... +250pa
3000 <b>4</b>	Alarm	Unsigned 16	0 ... 7	Bit0 : temp alarm Bit1 : hum alarm Bit2 : press alarm

### Function code 03- read holding registers

### Function code 06- write single register

### Function code 16- write multiple registers

register	description	Data type	Raw data	range
4000 <b>0</b>	reserve		0	0
4000 <b>1</b>	Temp calibration offset	signed 16	-100 ... 100	-10 to 10 °C
4000 <b>2</b>	Humidity calibration offset	signed 16	-100 ... 100	-10 to 10 %
4000 <b>3</b>	Temp max	Unsigned 16	10 ... 80	°C
4000 <b>4</b>	Humidity max	Unsigned 16	40 ... 98	%
4000 <b>5</b>	Pressure min	Unsigned 16	0 ... 100	Pa
4000 <b>6</b>	Pressure max	Unsigned 16	0 ... 500	pa